

Số:

Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO NHANH

Tình hình thiệt hại do thiên tai trên địa bàn xã Tu Mơ Rông
(từ 14h00 ngày 26/8/2026 đến 14h00 ngày 27/8/2026)

Căn cứ tình hình diễn biến thời tiết và tình hình thiệt hại do thiên tai tại địa phương, Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai từ 14h00 ngày 26/8/2026 đến 14h00 ngày 27/8/2026 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

- Từ 14h00 ngày 26/8/2026 đến 14h00 ngày 27/8/2026 trên địa bàn xã Tu Mơ Rông có mưa nhiều nơi, lượng mưa đo ngày 27/8/2026 ở mức 8,4 mm.

II. TÌNH HÌNH THIẾT HẠI VÀ CÔNG TÁC KHẮC PHỤC

1. Tình hình thiệt hại

1.1. Từ 14h00 ngày 26/8/2026 đến 14h00 ngày 27/8/2026:

- Không phát sinh thiệt hại.

1.2. Lũy kế từ 14h00 ngày 19/8/2026 đến 14h00 ngày 27/8/2026

* Về nhà ở: 04 hộ¹ bị tốc mái tôn (đã được khắc phục).

* Về giao thông:

a) Trên tuyến QL40B thuộc địa phận xã Tu Mơ Rông, đoạn từ thôn Tu Mơ Rông đến thôn Long Leo, có 04 điểm sạt lở và 02 điểm sụt lún, cụ thể:

- Có 04 điểm sạt lở taluy dương phải tuyến với tổng khối lượng 1.035,4 m³, cụ thể: **(1)** Tại Km 165+880 KT(3x1,2x3/2)m, khối lượng 5,4 m³; **(2)** Tại Km 166+490 KT(10x4x6/2)m, khối lượng 120 m³; **(3)** Tại Km 167+410 KT(20x5x7/2)m, khối lượng 350 m³; **(4)** Tại Km 165+00 KT(20x7x8/2)m, khối lượng 560 m³.

- Có 02 điểm sụt lún, cụ thể: **(1)** tại Km168+900 bị sụt trượt, tổng chiều dài khoảng 35m, chiều sâu khoảng 40-50cm; **(2)** Km166+984 sụt lún nền mặt đường trái tuyến dài 12m.

b) Tuyến đường tránh đèo Văn Rơi:

- có 02 điểm sạt lở (thuộc địa phận xã Kon Đào tại lý trình Km 180+500 và Km 185+650), ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông trên tuyến.

¹ Hộ A Khai, thôn Kon Pia; hộ Y Bường, thôn Tu Mơ Rông; hộ Y Lịch, thôn Ngọc Leang; hộ A Mạnh, thôn Ngọc Leang.

- Đường tránh đèo Văn Rơi đoạn qua thôn Kon Pia bị sụt lún nứt vỡ nền đường ta luy âm chiều dài khoảng 10m.

c) Đối với tuyến đường do xã quản lý:

- Tuyến đường nội thôn Kon Pia bị hư hỏng nền lề đường chiều dài khoảng 1m.

- Tuyến đường thôn Long Leo bị rạn nứt mặt đường, sạt hàm ếch chiều dài khoảng 10m.

- Cầu qua suối Đắk Ter bị sụt lún nền đường khoảng 10m².

- Công trình kè khu vực Quảng Trường đã bị sụt, sạt lở đường chân kè khoảng 65m.

- Kè suối Đắk Ter (*đoạn từ trung tâm xã đến chợ*) cũng bị sạt lở nhiều điểm, có nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân dọc ven suối.

- Đường đi khu sản xuất Đắk Siêng bị sạt lở nhiều đoạn. Hiện các đơn vị đã tổ chức kiểm tra, đánh giá khối lượng sạt lở, hư hỏng.

2. Công tác khắc phục

- Về nhà ở: Xã đã huy động lực lượng tại chỗ hoàn thành hỗ trợ các hộ bị tốc mái sửa chữa, gia cố mái nhà đồng thời tuyên truyền bà con nhân dân giăng chống nhà cửa.

- Về giao thông: xã đã huy động lực lượng san gạt tại vị trí sạt lở đất thuộc địa phận xã quản để thông tuyến giao thông.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

- UBND xã, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và các thôn tăng cường công tác phòng, chống thiên tai; theo dõi tình hình diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo cho nhân dân phòng tránh (*qua kênh thông tin truyền thanh, qua các trang mạng xã hội của xã như: nhóm Zalo Xã Tu Mơ Rông, nhóm Zalo Lãnh đạo xã và các thôn...*); triển khai lực lượng xung kích kiểm tra các điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra thiên tai để chủ động phương án trước khi có tình huống xảy ra; khuyến cáo người dân trong các hoạt động khi có mưa lũ; bám sát địa bàn để kịp thời chỉ đạo ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong thời gian tới².

- Chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn xã (công an, quân sự, thanh niên, đội xung kích PCTT...) kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục nhà cửa bị hư hỏng, dọn dẹp vệ sinh môi trường, bùn đất, sớm ổn định đời sống; đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình sự cố, thiên tai, sạt lở, chủ động điều phối và phối hợp giữa các đơn vị triển khai công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có

² Công văn số 1747/UBND-XDNNMT ngày 30/7/2026 của UBND xã về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn xã; Công văn số 1863/UBND-XDNNMT ngày 10/8/2026 của UBND xã về việc chủ động tăng cường phòng, chống thiên tai, ứng phó với áp thấp nhiệt đới; Công văn số 2004/UBND-XDNNMT ngày 20/8/2026 của UBND xã về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và các tình huống thiên tai trên địa bàn xã.

tình huống, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

- UBND xã đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, các thôn chủ động ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ³, chủ động giăng giây cảnh báo tại các điểm sạt lở sụt lún, chủ động phương tiện và lực lượng (06 máy đào, 02 máy ủi, 01 xe san gạt, 03 xe lu, 03 ô tô, 10 nhân công) sẵn sàng khai thông khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến giao thông thuộc xã quản lý.

- Phân công lãnh đạo, công chức các đơn vị ứng trực phòng chống thiên tai sẵn sàng trong những ngày nghỉ cho đến khi hết mưa bão.

- Chỉ đạo triển khai di dời các hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở cao, với địa hình dốc, đất yếu và gần các điểm sạt lở đã xảy ra gần đây tại thôn Tu Mơ Rông đến nơi an toàn nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản⁴.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan, thôn trưởng các thôn tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại do thiên tai khi hết mưa và thời tiết ổn định để báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ huy PTDS tỉnh đảm bảo theo quy định.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian mưa bão hiện nay, kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh chỉ đạo một số nội dung sau:

- Chỉ đạo đơn vị thi công tuyến đèo Văn Rơi điều tiết cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đèo đang thi công; bố trí người trực gác (được trang bị bộ đàm liên lạc) tại hai điểm đầu và cuối tuyến để điều tiết giao thông.

- Chỉ đạo Công ty TNHH Quản lý sửa chữa và xây dựng giao thông Đắk Bình bố trí sẵn phương tiện máy móc, trang thiết bị cần thiết để san gạt đất đá, khai thông khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến tránh đèo Văn Rơi.

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai từ 14h00 ngày 26/8/2026 đến 14h00 ngày 27/8/2026 của UBND xã Tu Mơ Rông./.

Nơi nhận:

- Chi cục Thủy lợi tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Các cơ quan, đơn vị là thành viên BCH PTDS xã;
- Các thôn;
- Lưu: VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Đăng Khoa

³ Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

⁴ 09 hộ với 45 nhân khẩu.