

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

V/v đo đạc, kiểm kê thiệt hại về đất và tài sản có trên đất thu hồi để lập phương án, bồi thường, hỗ trợ - GPMB xây dựng dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) (đoạn qua địa phận xã Đăk Pxi).

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 35 phút, ngày 07/5/2026, tại thực địa thửa đất số 31, Tờ bản đồ số TĐ02-2025, ông (bà): A. Đem - Y Linh, đang sử dụng tại thôn Kon Pia, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi. Thành phần tham gia kiểm kê gồm:

I. Đại diện BQL Dự án & DVCI xã Đăk Hà:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Thủy Chung. | Chức vụ: Phó Giám đốc. |
| 2. Ông: Lê Quang Thanh. | Chức vụ: Nhân viên. |
| 3. Ông: Lê Quốc Phương. | Chức vụ: Nhân viên. |
| 4. Ông: Nguyễn Quốc Hoàng. | Chức vụ: Nhân viên. |
| 5. Ông: Nguyễn Đình Lâm. | Chức vụ: Nhân viên. |

II. Đại diện Chủ đầu tư:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Ông/bà: Đặng Thế Quyết | Chức vụ: Trưởng phòng K.Tế |
| 2. Ông/bà: Nguyễn Vũ Trọng Thành | Chức vụ: Chuyên viên |

III. Đại diện UBND xã Tu Mơ Rông:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Ông/bà: Nguyễn Thuận Hòa | Chức vụ: Trưởng phòng K.Tế |
| 2. Ông/bà: Đặng Minh Linh | Chức vụ: Chuyên viên |

IV. Đại diện BQL thôn Kon Pia:

- | | |
|----------------|--------------------------|
| Ông/bà: A. Mor | Chức vụ: Phó trưởng thôn |
|----------------|--------------------------|

V. Đại diện hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất:

Ông/bà: A. Đem - Y Linh

Địa chỉ thường trú: Thôn Kon Pia, xã Tu Mơ Rông

Số CCCD: 062203001358. Cấp ngày: 06/12/2025 Nơi cấp: Cục

Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Cùng tiến hành đo đạc, kiểm kê thiệt hại về đất và tài sản trên thửa đất của hộ gia đình ông (bà) A. Đem - Y Linh để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) (đoạn qua địa phận xã Tu Mơ Rông), cụ thể như sau:

* Nội dung kiểm kê:

I. Thiệt hại về đất:

Theo bản đồ trích đo địa chính phục vụ công tác thu hồi đất

Theo hiện trạng đo đạc thửa đất bị thu hồi giải phóng mặt bằng, thửa số 31, tờ bản đồ số TĐ02-2025, tổng diện tích thửa đất: m². Trong đó: Diện tích đất

bị thiệt hại: 241,7 m²; Diện tích đất còn lại: không m². Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây hàng năm

II. Thiệt hại về công trình, vật kiến trúc (hộ gia đình kê khai chính xác năm hình thành vật kiến trúc trên đất):

III. Thiệt hại về cây cối, hoa màu (hộ gia đình kê khai chính xác năm trồng các loại cây trồng):

[illegible]

Biên bản kết thúc vào lúc: 8 giờ 50 cùng ngày, được đọc lại cho mọi người cùng nghe và thống nhất ký tên./.

(ký và ghi rõ họ tên)

ADÊM

ĐD. BOLDA & DVCI xã ĐẮK HÀ

Nguyễn
Lê Quốc Cường

Nguyễn Văn Văn

Nguyễn Quốc Hưng



Nguyễn Thủy Chung

~~ĐD. UBND XÃ TU MƠ RÔNG~~

~~ĐD. UBND XÃ ĐẮK PXS (CHỦ ĐẦU TƯ)~~



Nguyễn Thuận Hóa



Đặng Thế Quyết

ĐD. BAN QUẢN LÝ THÔN KON PIA

—us
Adior

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

V/v đo đạc, kiểm kê thiệt hại về đất và tài sản có trên đất thu hồi để lập phương án, bồi thường, hỗ trợ - GPMB xây dựng dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà (đoạn qua địa phận huyện Đắk Hà) (đoạn qua địa phận xã Đắk Pxi).

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 55 phút, ngày 07 / 5 / 2023, tại thực địa thửa đất số 32, Tờ bản đồ số TĐ02-2025, ông (bà): A Đem - Y Linh, đang sử dụng tại thôn Kon Pia, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi. Thành phần tham gia kiểm kê gồm:

I. Đại diện BQL Dự án & DVCI xã Đắk Hà:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Thủy Chung. | Chức vụ: Phó Giám đốc. |
| 2. Ông: Lê Quang Thanh. | Chức vụ: Nhân viên. |
| 3. Ông: Lê Quốc Phương. | Chức vụ: Nhân viên. |
| 4. Ông: Nguyễn Quốc Hoàng. | Chức vụ: Nhân viên. |
| 5. Ông: Nguyễn Đình Lâm. | Chức vụ: Nhân viên. |

II. Đại diện Chủ đầu tư:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Ông/bà: <u>Đặng Thế Quyết</u> | Chức vụ: <u>Trưởng phòng K.Tế</u> |
| 2. Ông/bà: <u>Nguyễn Văn Trung Thành</u> | Chức vụ: <u>Chuyên viên</u> |

III. Đại diện UBND xã Tu Mơ Rông:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông/bà: <u>Nguyễn Thuận Hòa</u> | Chức vụ: <u>Trưởng phòng K.Tế</u> |
| 2. Ông/bà: <u>Đặng Minh Linh</u> | Chức vụ: <u>Chuyên viên</u> |

IV. Đại diện BQL thôn Kon Pia:

Ông/bà: A Mor Chức vụ: Phó trưởng thôn

V. Đại diện hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất:

Ông/bà: A Đem - Y Linh

Địa chỉ thường trú: Thôn Kon Pia, xã Tu Mơ Rông

Số CCCD: 062203001358 Cấp ngày: 06/12/2023 Nơi cấp: Cục

Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Cùng tiến hành đo đạc, kiểm kê thiệt hại về đất và tài sản trên thửa đất của hộ gia đình ông (bà) A Đem - Y Linh để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà (đoạn qua địa phận huyện Đắk Hà) (đoạn qua địa phận xã Tu Mơ Rông), cụ thể như sau:

*** Nội dung kiểm kê:**

I. Thiệt hại về đất:

Theo bản đồ trích đo địa chính phục vụ công tác thu hồi đất

Theo hiện trạng đo đạc thửa đất bị thu hồi giải phóng mặt bằng, thửa số 32 tờ bản đồ số TĐ02-2025; tổng diện tích thửa đất: m². Trong đó: Diện tích đất

bị thiệt hại: 13,9 m²; Diện tích đất còn lại: Không m². Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lương thực.

II. Thiệt hại về công trình, vật kiến trúc (hộ gia đình kê khai chính xác năm hình thành vật kiến trúc trên đất):

III. Thiệt hại về cây cối, hoa màu (hộ gia đình kê khai chính xác năm trồng các loại cây trồng):

[illegible]

Tôi A Đem - Y Linh, đại diện hộ gia đình xin cam kết đối với năm làm (xây dựng) nhà, vật kiến trúc và năm trồng các loại cây trồng trên đất theo nội dung kê khai tại biên bản kiểm kê là đúng. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Kết quả đo đạc, kiểm kê về khối lượng, năm trồng cây các loại cây trồng và năm làm đối với nhà, vật kiến trúc đã được ghi trong biên bản theo nội dung trên chúng tôi và hộ gia đình thống nhất với số liệu đã lập để làm cơ sở áp giá bồi thường, hỗ trợ - GPMB. Đề nghị hộ gia đình giữ nguyên hiện trạng về khối lượng bị thiệt hại đã được xác lập trong biên bản, nếu thay đổi về số liệu chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết.

Biên bản kết thúc vào lúc: ... 9 giờ ... 15 cùng ngày, được đọc lại cho mọi người cùng nghe và thống nhất ký tên./.

CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

(ký và ghi rõ họ tên)

A ĐÊM

THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM KÊ

Lqtb
Lê Quang Thanh

Phuong
Lê Quốc Phương

Alal
Nguyễn Văn Lân

Nguyễn Quốc Kỳ

ĐD. UBND XÃ TU MƠ RÔNG

TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG KINH TẾ
Nguyễn Thuận Hóa

ĐD. BQLDA & DVCI xã ĐẮK HÀ

PHÓ GIÁM ĐỐC
U.B.N.D XÃ ĐẮK HÀ TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
Nguyễn Thủy Chung

ĐD. UBND XÃ ĐẮK PXI (CHỦ ĐẦU TƯ)

TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG KINH TẾ
CÔNG HÒA X. H. C. N VIỆT NAM
X. ĐẮK PXI - T. QUẢNG NGÃI
Đặng Thế Quyết

ĐD. BAN QUẢN LÝ THÔN KON PIA

Nguyễn Văn Lân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

V/v đo đạc, kiểm kê thiệt hại về đất và tài sản có trên đất thu hồi để lập phương án, bồi thường, hỗ trợ - GPMB xây dựng dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) (đoạn qua địa phận xã Đăk Pxi).

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 20 phút, ngày 07/5/2026, tại thực địa thửa đất số 33, Tờ bản đồ số TĐ02-2025, ông (bà): A Đăm - Y Linh, đang sử dụng tại thôn Kon Pia, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi. Thành phần tham gia kiểm kê gồm:

I. Đại diện BQL Dự án & DVCI xã Đăk Hà:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Thủy Chung. | Chức vụ: Phó Giám đốc. |
| 2. Ông: Lê Quang Thanh. | Chức vụ: Nhân viên. |
| 3. Ông: Lê Quốc Phương. | Chức vụ: Nhân viên. |
| 4. Ông: Nguyễn Quốc Hoàng. | Chức vụ: Nhân viên. |
| 5. Ông: Nguyễn Đình Lâm. | Chức vụ: Nhân viên. |

II. Đại diện Chủ đầu tư:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Ông/bà: Đặng Thế Quyết | Chức vụ: Trưởng phòng K.Tế |
| 2. Ông/bà: Nguyễn Vũ Trung Thành | Chức vụ: Chuyên viên |

III. Đại diện UBND xã Tu Mơ Rông:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Ông/bà: Nguyễn Thuận Hòa | Chức vụ: Trưởng phòng K.Tế |
| 2. Ông/bà: Đặng Minh Lành | Chức vụ: |

IV. Đại diện BQL thôn Kon Pia:

- | | |
|--------------|--------------------------|
| Ông/bà: A Mờ | Chức vụ: Phó Trưởng thôn |
|--------------|--------------------------|

V. Đại diện hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất:

- | | |
|------------------------|--|
| Ông/bà: A Đăm - Y Linh | |
|------------------------|--|

Địa chỉ thường trú: Thôn Kon Pia, xã Tu Mơ Rông

Số CCCD: 062203001358 Cấp ngày: 06/12/2023 Nơi cấp: Cục

Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Cùng tiến hành đo đạc, kiểm kê thiệt hại về đất và tài sản trên thửa đất của hộ gia đình ông (bà) A Đăm - Y Linh để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) (đoạn qua địa phận xã Tu Mơ Rông), cụ thể như sau:

* Nội dung kiểm kê:

I. Thiệt hại về đất:

Theo bản đồ trích đo địa chính phục vụ công tác thu hồi đất

Theo hiện trạng đo đạc thửa đất bị thu hồi giải phóng mặt bằng, thửa số 33, tờ bản đồ số: TĐ02-2025; tổng diện tích thửa đất: 54,4 m². Trong đó: Diện tích đất

thiệt hại: 54,21 m²; Diện tích đất còn lại: 100 m². Mục đích sử dụng đất: Nuôi trồng thủy sản

II. Thiệt hại về công trình, vật kiến trúc (hộ gia đình kê khai chính xác năm hình thành vật kiến trúc trên đất):

1) Ao cá sâu $\times 1m$: diện tích $54,4m^2$

III. Thiệt hại về cây cối, hoa màu (hộ gia đình kê khai chính xác năm trồng các loại cây trồng):

[illegible]

Tôi A.Điền - Y. Linh, đại diện hộ gia đình xin cam kết đối với năm làm (xây dựng) nhà, vật kiến trúc và năm trồng các loại cây trồng trên đất theo nội dung kê khai tại biên bản kiểm kê là đúng. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Kết quả đo đạc, kiểm kê về khối lượng, năm trồng cây các loại cây trồng và năm làm đối với nhà, vật kiến trúc đã được ghi trong biên bản theo nội dung trên chúng tôi và hộ gia đình thống nhất với số liệu đã lập để làm cơ sở áp giá bồi thường, hỗ trợ - GPMB. Đề nghị hộ gia đình giữ nguyên hiện trạng về khối lượng bị thiệt hại đã được xác lập trong biên bản, nếu thay đổi về số liệu chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết.

Biên bản kết thúc vào lúc: 9 giờ 45 cùng ngày, được đọc lại cho mọi người cùng nghe và thống nhất ký tên./.

CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

(ký và ghi rõ họ tên)

A.Điền

THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM KÊ

Lqtb
Lê Quang Thanh

Phuong
Lê Quốc Phương

Abud
Nguyễn Minh An

Nguyễn Quốc Huy

ĐD. BQLDA & DVCI xã ĐẮK HÀ



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thủy Chung

ĐD. UBND XÃ TUMOR RÔNG



TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thuận Hóa

ĐD. UBND XÃ ĐẮK PXI (CHỦ ĐẦU TƯ)



TRƯỞNG PHÒNG

Đặng Thế Quyết

ĐD. BAN QUẢN LÝ THÔN KON PIA

AMOR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

V/v đo đạc, kiểm kê thiệt hại về đất và tài sản có trên đất thu hồi để lập phương án, bồi thường, hỗ trợ - GPMB xây dựng dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) (đoạn qua địa phận xã Đăk Pxi).

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 50 phút, ngày 07 / 5 / 2026, tại thực địa thửa đất số 34....., Tờ bản đồ số Đ02-2025....., ông (bà): A. Đem - Y. Linh....., đang sử dụng tại thôn Kon Pia, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi. Thành phần tham gia kiểm kê gồm:

I. Đại diện BQL Dự án & DVCI xã Đăk Hà:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Thuỷ Chung. | Chức vụ: Phó Giám đốc. |
| 2. Ông: Lê Quang Thanh. | Chức vụ: Nhân viên. |
| 3. Ông: Lê Quốc Phương. | Chức vụ: Nhân viên. |
| 4. Ông: Nguyễn Quốc Hoàng. | Chức vụ: Nhân viên. |
| 5. Ông: Nguyễn Đình Lâm. | Chức vụ: Nhân viên. |

II. Đại diện Chủ đầu tư:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Ông/bà: <u>Đặng Thế Quyết</u> | Chức vụ: <u>Trưởng phòng K. Tê</u> |
| 2. Ông/bà: <u>Nguyễn Văn Trung Thành</u> | Chức vụ: <u>Chuyên viên</u> |

III. Đại diện UBND xã Tu Mơ Rông:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông/bà: <u>Nguyễn Thuận Hòa</u> | Chức vụ: <u>Trưởng phòng K. Tê</u> |
| 2. Ông/bà: <u>Đặng Minh Lành</u> | Chức vụ: <u>Chuyên viên</u> |

IV. Đại diện BQL thôn Kon Pia:

Ông/bà: A. Mor..... Chức vụ: Phó trưởng thôn

V. Đại diện hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất:

Ông/bà: A. Đem - Y. Linh

Địa chỉ thường trú: Thôn Kon Pia, xã Tu Mơ Rông

Số CCCD: 062203001358..... Cấp ngày: 06/12/2023 Nơi cấp: Cục

Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Cùng tiến hành đo đạc, kiểm kê thiệt hại về đất và tài sản trên thửa đất của hộ gia đình ông (bà) A. Đem - Y. Linh để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) (đoạn qua địa phận xã Tu Mơ Rông), cụ thể như sau:

*** Nội dung kiểm kê:**

I. Thiệt hại về đất:

Theo bản đồ trích đo địa chính phục vụ công tác thu hồi đất

Theo hiện trạng đo đạc thửa đất bị thu hồi giải phóng mặt bằng, thửa số 34... tờ bản đồ số: Đ02-2025; tổng diện tích thửa đất:.....m². Trong đó: Diện tích đất

bị thiệt hại: 218,6 m²; Diện tích đất còn lại: Không m². Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây hàng năm

II. Thiệt hại về công trình, vật kiến trúc (hộ gia đình kê khai chính xác năm hình thành vật kiến trúc trên đất):

III. Thiệt hại về cây cối, hoa màu (hộ gia đình kê khai chính xác năm trồng các loại cây trồng):

[illegible]

Tôi A Đem - Y Linh, đại diện hộ gia đình xin cam kết đối với năm làm (xây dựng) nhà, vật kiến trúc và năm trồng các loại cây trồng trên đất theo nội dung kê khai tại biên bản kiểm kê là đúng. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Kết quả đo đạc, kiểm kê về khối lượng, năm trồng cây các loại cây trồng và năm làm đối với nhà, vật kiến trúc đã được ghi trong biên bản theo nội dung trên chúng tôi và hộ gia đình thống nhất với số liệu đã lập để làm cơ sở áp giá bồi thường, hỗ trợ - GPMB. Đề nghị hộ gia đình giữ nguyên hiện trạng về khối lượng bị thiệt hại đã được xác lập trong biên bản, nếu thay đổi về số liệu chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết.

Biên bản kết thúc vào lúc: ..10... giờ ..55... cùng ngày, được đọc lại cho mọi người cùng nghe và thống nhất ký tên./.

CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

(ký và ghi rõ họ tên)

A ĐÊ M

THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM KÊ

Lqtb
Le Quang Thanh

Phuong
Le Quoi Phuong

Abul
Nguyen Vinh Hoa

Nguyen Quoi Hoa

ĐD. BOLDA & DVCI xã ĐẮK HÀ



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thủy Chương

ĐD. UBND XÃ TUMƠ RÔNG



TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thuận Hóa

ĐD. UBND XÃ ĐẮK PXI (CHỦ ĐẦU TƯ)



TRƯỞNG PHÒNG

Đặng Thế Quyết

ĐD. BAN QUẢN LÝ THÔN KON PIA

AMOR